



Ausbau Radio-CD Hyundai ix35

Zuerst Warnblinker Schalter (A) ausbauen das Teil ist geclipst. Danach die Stecker abziehen.

Darauf achten, dass der Warnblinker Schalter und benachbarte Bauteile nicht verkratzt werden. Warnblinker Schalter und benachbarte Bauteile mit Klebeband schützen. Weichen Spatel oder um klebten Schraubendreher zum Aushebeln verwenden, nach Möglichkeit von unten ansetzen!



Dann die Mittelkonsolenblende ausbauen. Mittelkonsole ist auch geclipst. Ist die Mittelkonsole entfernt Die Schrauben am Radio entfernen (4 Stück).



Danach das Radio aus dem Schacht ziehen und die Stecker entfernen. Fertig

