



### Fehlercode-Suche

Erneut scannen

Alle Fehlercodes löschen

Zu DTC gehen

Speichern



4/4

System	Status	Ergebnis
ENGINE	Kein aktuelles DTC	Gut
ABSESP	Kein aktuelles DTC	Gut
AIRBAG	Kein aktuelles DTC	Gut
EPS	Kein aktuelles DTC	Gut

System	Code	Beschreibung	Status
ABSESP	C1207	Raddrehzahlsensor hinten links - nicht im Sollbereich / Funktion nicht i.O. / zeitweise	Historie

S/W Ver.

M-E-H-01-00-0248

VCI Ver.

02.59

ECU Ver.

M-E-H-01-00-0194

OS Ver.

Android 7.0