

Ausbau des Radios beim Hyundai I30 (ohne Klimaautomatik und Ablagefach)



Großen Schraubendreher von unten einführen und zu sich ziehen...



... bis sich die Abdeckung mit einem lauten klack löst. Das selbe auf der anderen Seite durchführen.



Mit den Fingern unter die Blende greifen und zu sich ziehen. Eventuell muss noch an der ein- oder anderen Stelle kurz mit dem flachen Schraubendreher nachgeholfen werden.



An den markierten Stellen sind die Befestigungsklipse.



Seitenansicht...



an diesen stellen ist die Blende befestigt.